測　　点

線形（センター線など）に測点を付けます。（もちろん、『曲線設置.exe』で作図した線形にも使うことができます。）

操作手順

注 意 ！

このコマンドは、要素の端点どうしがくっついた線形に有効なので、もし、『曲線設置.exe』の<u>IP線の切断をしないで作図した単円弧</u>が含まれている場合は、事前に右下図に示すカット位置（交点）でカットしておいて下さい。



1）『測点.exe』を開きます。

2）要素を指示して下さい。

線形の１要素目（始点側）をマウスの左ボタンでクリックして選択します。

左図のような対話ボックスが表示されますので、はい ボタンをクリックします。

左図のような対話ボックスが表示されますので、はい 、又は いいえ ボタンをクリックします。

上記の作業を必要な要素まで繰り返します。

3）「いいえ」をクリックしたら・・・



左図のような対話ボックスが表示されますので、各項目で入力・チェックＯＮ／ＯＦＦを指示して下さい。

すべての項目に入力（確認）が完了したら、実行 ボタンを押して下さい。

4）できあがり！